

記事区分	パトロール	(相談対応・パトロール・ため池情報・講習会・問い合わせから選択)
タイトル	令和5年度ため池パトロール調査の実施結果について	
記事内容実施年月日	令和5年11月30日(木)	
概要	令和5年度のため池パトロール調査が終了しましたので、過去の調査結果と併せて、その内容を報告します。	

日頃より「秋田県ため池保全サポートセンター」の活動につきまして、ご理解とご協力をいただきありがとうございます。



今年度も昨年度に引き続き、秋田県からため池調査の依頼を受け、現地パトロール調査を実施しましたので、過去の調査結果と併せ、その内容を報告します。

【調査概要】

- ◇調査の対象:個人・水利組合・自治会等が管理(又は利用)しているため池
- ◇調査の総数:232池(R3:70池、R4:90池、R5:72池)
- ◇調査の期間:R3(5/25~7/27)、R4(6/8~10/25)、R5(5/1~6/20)

【基本データ】

- ◇ため池の高さ 0.3~11.2m (平均 3.6m)
- ◇ため池の長さ 7.0~890.0m (平均 64.3m)
- ◇受益面積 0~100ha (平均 7.5ha)




【堤体】

◇漏水の状況

漏水なし:148か所
 にじみ程度: 42か所
 漏水: 39か所
 流れ: 23か所

※重複状況あり



(次頁に続く)

秋田県ため池保全サポートセンター



〒010-0967 秋田県秋田市高陽幸町 3-37

秋田県土地改良事業団体連合会(水土里ネット秋田)

【相談窓口】管理情報部 毎週 火・木曜日 9:00~12:00(祝・休日、年末年始は除く)

◇変形の状況

(前法部)

・変形なし: 133か所
 ・陥没・穴: 22か所
 ・浸食・えぐれ: 77か所


(後法部)

・変形なし: 158か所
 ・陥没・穴: 46か所
 ・はらみ出し: 31か所

(堤頂部)

・変形なし: 192か所
 ・陥没・穴: 23か所
 ・ひび割れ: 3か所

堤体の変形状況(R3~R5)



※重複状況あり

【洪水吐】

◇破損の状況

洪水吐なし: 29か所


破損なし: 143か所

段差・えぐれ: 38か所

漏水あり: 18か所

ひび割れ: 20か所

洪水吐の破損状況(R3~R5)



※重複変状あり

◇障害物の状況

洪水吐なし: 29か所


障害物なし: 55か所

草木が繁茂: 108か所

堰板・土のうで堰上げ: 47か所

流木が阻害: 48か所

洪水吐の障害物状況(R3~R5)



(次頁に続く)

※重複変状あり



【取水施設】

◇破損の状況

取水施設なし:29か所

破損なし:118か所

陥没・変形: 32か所

漏水あり: 22か所

ひび割れ: 19か所

取水施設の破損状況(R3～R5)



※重複変状あり

【その他】

◇防災体制の整備状況

定期的に点検を実施:163池


監視員を定めている:151池

緊急時の避難網あり: 68池

緊急資材の備蓄あり: 40池

整備されていない: 46池

防災体制の整備状況(R3～R5)



※重複回答あり

◇安全対策


・進入防止柵等

設置済み40池、未設置192池

・注意喚起看板

設置済み35池、未設置197池

注意喚起看板・進入防止柵の設置状況(R3～R5)



農業用ため池に関する疑問や、日常の保全・管理についてお困りのことがございましたら、「秋田県ため池保全サポートセンター」までご相談下さい。

秋田県ため池保全サポートセンター



〒010-0967 秋田県秋田市高陽幸町 3-37

秋田県土地改良事業団体連合会(水土里ネット秋田)

【相談窓口】管理情報部 毎週 火・木曜日 9:00～12:00 (祝・休日、年末年始は除く)