

記事区分	パトロール	(相談対応・パトロール・ため池情報・講習会・問い合わせから選択)
タイトル	令和6年度ため池パトロール調査の実施結果について	
記事内容実施年月日	令和7年1月31日(金)	
概要	令和6年度のため池パトロール調査が終了しましたので、過去の調査結果と併せて、その内容を報告します。	

日頃より「秋田県ため池保全サポートセンター」の活動につきまして、ご理解とご協力をいただきありがとうございます。



今年度も昨年度に引き続き、秋田県からため池調査の依頼を受け、現地パトロール調査を実施しましたので、過去の調査結果と併せ、その内容を報告します。

【調査概要】

- ◇調査の対象:個人・水利組合・自治会等が管理(又は利用)しているため池
- ◇調査の総数:232池(R3:70池、R4:90池、R5:72池、R6:73池)
- ◇調査の期間:R3(5/25~7/27)、R4(6/8~10/25)、R5(5/1~6/20)、R6(5/16~6/14)

【基本データ】

- ◇ため池の高さ 0.3~19.9m (平均 4.0m)
- ◇ため池の長さ 7~1,200m (平均 75.8m)
- ◇受益面積 0~100ha (平均 9.4ha)




【堤体】

◇漏水の状況

- 漏水なし:190 池
- にじみ程度: 55 か所
- 漏水: 49 か所
- 流れ: 26 か所

※重複状況あり

堤体からの漏水状況(R3~R6)



秋田県ため池保全サポートセンター



〒010-0967 秋田県秋田市高陽幸町 3-37

秋田県土地改良事業団体連合会(水土里ネット秋田)

【相談窓口】管理情報部 毎週 火・木曜日 9:00~12:00(祝・休日、年末年始は除く)

(次頁に続く)

◇変形の状況

(前法部)

- ・変形なし: 178 池
- ・陥没・穴: 30 箇所
- ・浸食・えぐれ: 95 箇所


(後法部)

- ・変形なし: 212 池
- ・陥没・穴: 54 箇所
- ・はらみ出し: 35 箇所

(堤頂部)

- ・変形なし: 253 池
- ・陥没・穴: 28 箇所
- ・ひび割れ: 4 箇所

堤体の変形状況(R3~R6)




※重複状況あり

【洪水吐】

◇破損の状況

- 洪水吐なし: 39 箇所
- 破損なし: 184 箇所
- 段差・えぐれ: 59 箇所
- 漏水あり: 23 箇所
- ひび割れ: 29 箇所

洪水吐の破損状況(R3~R6)




※重複変状あり

◇障害物の状況

- 洪水吐なし: 39 箇所
- 障害物なし: 76 箇所
- 草木が繁茂: 136 箇所
- 堰板・土のうで堰上げ: 57 箇所
- 流木が阻害: 71 箇所

洪水吐の障害物状況(R3~R6)



(次頁に続く)

※重複変状あり



【取水施設】

◇破損の状況

取水施設なし: 35 か所


破損なし: 161 か所

陥没・変形: 38 か所

漏水あり: 25 か所

ひび割れ: 20 か所

取水施設の破損状況(R3～R6)



※重複変状あり

【その他】

◇防災体制の整備状況

定期的に点検を実施: 218 池


監視員を定めている: 203 池

緊急時の避難網あり: 90 池

緊急資材の備蓄あり: 51 池

整備されていない: 63 池

防災体制の整備状況(R3～R6)



※重複回答あり

◇安全対策


・進入防止柵等

設置済み 65 池、未設置 240 池

・注意喚起看板

設置済み 58 池、未設置 247 池

注意喚起看板・進入防止柵の設置状況(R3～R6)



農業用ため池に関する疑問や、日常の保全・管理についてお困りのことがございましたら、「秋田県ため池保全サポートセンター」までご相談下さい。

秋田県ため池保全サポートセンター



〒010-0967 秋田県秋田市高陽幸町 3-37

秋田県土地改良事業団体連合会(水土里ネット秋田)

【相談窓口】管理情報部 毎週 火・木曜日 9:00～12:00 (祝・休日、年末年始は除く)