

記事区分	パトロール	(相談対応・パトロール・ため池情報・講習会・問い合わせから選択)
タイトル	令和7年度ため池パトロール調査の実施結果について	
記事内容実施年月日	令和7年3月2日(月)	
概要	令和7年度のため池パトロール調査が終了しましたので、過去の調査結果と併せて、その内容を報告します。	

日頃より「秋田県ため池保全サポートセンター」の活動につきまして、ご理解とご協力をいただきありがとうございます。



今年度も昨年度に引き続き、秋田県からため池調査の依頼を受け、現地パトロール調査を実施しましたので、過去の調査結果と併せ、その内容を報告します。

【調査概要】

- ◇調査の対象:個人・水利組合・自治会等が管理(又は利用)しているため池
- ◇調査の総数:384池(R3:70池、R4:90池、R5:72池、R6:73池、R7:79池)
- ◇調査の期間:R3(5/25~7/27)、R4(6/8~10/25)、R5(5/1~6/20)、R6(5/16~6/14)、R7(5/13~6/9)

【基本データ】

- ◇ため池の高さ 0.3~19.9m (平均 4.2m)
- ◇ため池の長さ 5.6~1,200m (平均 70.4m)
- ◇受益面積 0~100ha (平均 9.5ha)




【堤体】

◇漏水の状況

- 漏水なし:236池
- にじみ程度: 68か所
- 漏水: 51か所
- 流れ: 33か所

※重複状況あり

堤体からの漏水状況(R3~R7)



秋田県ため池保全サポートセンター



〒010-0967 秋田県秋田市高陽幸町 3-37

秋田県土地改良事業団体連合会(水土里ネット秋田)

【相談窓口】管理情報部 毎週 火・木曜日 9:00~12:00(祝・休日、年末年始は除く)

(次頁に続く)

◇変形の状況

(前法部)


- ・変形なし: 231池
- ・陥没・穴: 33か所
- ・浸食・えぐれ: 118か所

(後法部)

- ・変形なし: 268池
- ・陥没・穴: 63か所
- ・はらみ出し: 49か所

(堤頂部)

- ・変形なし: 316池
- ・陥没・穴: 34か所
- ・ひび割れ: 14か所




※重複状況あり

【洪水吐】

◇破損の状況

- 洪水吐なし: 46か所
- 破損なし: 239か所
- 段差・えぐれ: 70か所
- 漏水あり: 28か所
- ひび割れ: 32か所



※重複変状あり

◇障害物の状況

- 洪水吐なし: 46か所
- 障害物なし: 105か所
- 草木が繁茂: 175か所
- 流木が障害: 85か所
- 堰板等で堰上げ: 71か所



(次頁に続く)

※重複変状あり



【取水施設】

◇破損の状況

取水施設なし:41 か所

破損なし:206 か所

陥没・変形: 51 か所

漏水あり: 31 か所

ひび割れ: 27 か所

取水施設の破損状況(R3~R7)



※重複変状あり

【その他】

◇防災体制の整備状況

定期的に点検を実施:250 池


監視員を定めている:238 池

緊急時の避難網あり:110 池

緊急資材の備蓄あり: 61 池

整備されていない: 97 池

防災体制の整備状況(R3~R7)



※重複回答あり

◇安全対策


・進入防止柵等

設置済み 74 池、未設置 310 池

・注意喚起看板

設置済み 68 池、未設置 316 池

注意喚起看板・進入防止柵の設置状況(R3~R7)



農業用ため池に関する疑問や、日常の保全・管理についてお困りのことがございましたら、「秋田県ため池保全サポートセンター」までご相談下さい。

秋田県ため池保全サポートセンター



〒010-0967 秋田県秋田市高陽幸町 3-37

秋田県土地改良事業団体連合会(水土里ネット秋田)

【相談窓口】管理情報部 毎週 火・木曜日 9:00~12:00 (祝・休日、年末年始は除く)